


## 작업 완료 보고 사진

작업명 : 금모래초 석면교체공사 사전청소 용역

현장명 : 금모래초등학교

작업일자 : 2023년 12월 18일~ 12월 20일



# 교실 석면 사전 청소 1.


작업 전



작업 중



작업 후





특별실 석면 사전 청소 2.


작업 전



작업 중




작업 후



복도 석면 사전 청소 3.


작업 전



작업 중



작업 후






# 교실 바닥 콘센트 청소 4.


작업전




작업중



작업후








스팀청소에 사용된 장비



교실 먼지제거 청소작업 중




교실 먼지제거 청소작업 중



복도 스팀 청소작업 중




문틀 스팀 청소작업 중



벽체 틈새 스팀 청소작업 중






바닥 콘센트 청소작업 중



바닥 콘센트 청소작업 중




소화전 먼지제거 청소작업 중



문틀 스팀 청소작업 중



교실 먼지제거 청소작업 중



복도 먼지제거 청소작업 중






시청각실 먼지제거 청소작업 중




특별실 먼지제거 청소작업 중




소화전 먼지제거 청소작업 중



교실 먼지제거 청소작업 중



바닥 콘센트 청소작업 중




복도 창틀 먼지제거 청소작업 중





교실 먼지제거 청소작업 중



복도 창틀 스팀 청소작업 중



교실 먼지제거 청소작업 중



복도 바닥 기계 세척작업 중



복도 먼지제거 청소작업 중



복도 바닥 기계 세척작업 중