

시설물 안전점검(겨울철) 결과 보고

| | | | |
|-----|---------|------|----------|
| 학교명 | 금모래초등학교 | 보고일자 | 2023.12. |
|-----|---------|------|----------|

■ 건물 점검(내외부 육안점검)

| 건물명 | 준공년도 | 연면적 (m ²) | 층수 | 구조 | 점검내용 | | | |
|-----|------|--------------------------|----|--------|----------|--------|------|-------------|
| | | | | | 안전 등급 | 점검확인내용 | 조치사항 | 비고 |
| 교사동 | 2001 | 12,232 | 5 | 철근콘크리트 | B | 이상없음 | - | 겨울철 안전점검 |

■ 시설물 관리위탁 및 정기검사 결과

| 점검명칭 | 점검일자 | 점검내용 | |
|---------|-------|------------|------|
| | | 점검확인내용(총평) | 조치사항 |
| 전기 안전점검 | 매월 3회 | 이상없음 | |
| 소방시설 점검 | 매월 1회 | 이상없음 | |
| 승강기점검 | 매월 1회 | 이상없음 | |
| 가스점검 | 매월 1회 | 이상없음 | |

■ 시설물(외부) 점검

| 구분 | 점검내용 | | |
|------------------|--------------------|---------|------|
| | 안전등급 ¹⁾ | 점검확인 내용 | 조치사항 |
| 외부옹벽 | | 이상없음 | |
| 기타(배수로등 추가 작성가능) | | 이상없음 | |
| 어린이 놀이시설 | | 이상없음 | |

1) 건축물 및 시설물(외부) 안전등급은 해당교육청에서 지정된 등급으로 작성(그외 미지정된 경우는 공란)

참고자료

『시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령』 제11조의 5 [별표 3의2]

| 안전등급 | 시설물의 상태 |
|-----------|--|
| A (우수) | 문제점이 없는 최상의 상태 |
| B (양호) | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태 |
| C (보통) | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태 |
| D (미흡) | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태 |
| E (불량) | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태 |